



Audi A3, A4, A6, A8 – Serviceintervall-Rücksetzung

1 Hinweis

Wir empfehlen bei allen Diagnose- und Codierarbeiten ein von VAG zugelassenes Ladegerät mit dem Fahrzeug zu verbinden (siehe hier). Des Weiteren sollten Sie vermeiden, ihren Diagnosecomputer mit dem Stromnetz verbunden zu haben um potentiell schädliche Erdschleifen zu vermeiden. Sollte es nicht möglich sein, Ihren Diagnosecomputer ohne Stromnetzanbindung zu betreiben, raten wir Ihnen eindringlich, einen Trennverstärker zwischen die USB-Leitung zu schalten (siehe hier)

vor wie folgt:

1. Klicken Sie auf **Steuergerät auswählen** auf dem Eingangsbildschirm.
2. Klicken Sie auf **17 – Schalttafeleinsatz**
3. Dort wählen Sie **Anpassung – 10**

2 Zu Beginn

Audi-Fahrzeuge haben eine Serviceintervall-Warnung eingebaut, die sich auf die Kilometerleistung bis zum nächsten Ölwechsel, die Kilometerleistung bis zur nächsten Inspektion und den Zeitraum bis zur nächsten Inspektion bezieht. Um die Serviceintervall-Warnung mit VAG-COM zurückzusetzen, gehen Sie

Kontakt:

Email: info@vcds.de

Tel: +49 (0) 234 58 66 422



3 Baujahre 1995-1997 (und evtl. teilweise 1998)

- Kana1 05 enthält Kilometerleistung bis zum nächsten Ölwechsel. Einzugeben sind die Kilometer in Tausend, Standardwert ist 12. Wenn Sie also wollen, daß die Serviceintervall-Warnlampe nach 8000 km Fahrleistung aufleuchtet, geben Sie den Wert 8 in Kanal 05 ein.
- Kana1 06 enthält Kilometerleistung bis zur nächsten kleinen Inspektion. Einzugeben wie oben, Standardwert ist 24.
- Kana1 07 enthält Zeitraum bis zur nächsten kleinen Inspektion in Vielfachen von 10 Tagen, Standardwert 36 entspricht 360 Tagen.
- Kana1 08 enthält Zeitraum bis zur nächsten großen Inspektion. Hierfür gibt es keine Kilometerleistung, nur ein Zeitintervall, Standardwert ist 72 (720 Tage)

4 Baujahre 1998 und neuer

- Kana1 02 Setzen auf 0 setzt Service-Intervall zurück.

5 Hilfe und Kontakt

ACHTUNG: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen, für eventuell eintretende Schäd-

den oder Probleme ist jede Haftung ausgeschlossen. Es wird empfohlen, immer den einschlägigen Reparaturleitfaden des VAG-Konzerns für das betreffende Fahrzeug heranzuziehen.

Bitte achten Sie darauf, während der Diagnose ein geeignetes Ladegerät angeschlossen zu halten. Sollten Sie einen kabelgebundenen Diagnoseadapter verwenden, so raten wir Ihnen, einen USB-Isolator zu verwenden, um Erdschleifen vorzubeugen.

Bei Problemen oder Fragen zu der vorliegenden Anleitung melden Sie sich bitte bei info@vcds.de oder unter der Telefonnummer **+49 (0) 234 58 66 422 (Mo.-Fr. 9-17 Uhr)**.

Wir bitten Sie, einen kompletten Auto-Scan des Fahrzeuges bereitzuhalten.

Hilfe finden Sie auch in der VCDS.de-Chatgruppe <http://dechat.VCDS.de>.

Kontakt:

Email: info@vcds.de

Tel: **+49 (0) 234 58 66 422**